



Broszura informacyjna

Ten dokument informacyjny musi zawsze towarzyszyć rękawicy zgodnie z dekretem królewskim 1407/92 (sekcja 1.4 załącznika II wspomnianego R.D.) Ta rękawica jest zgodna z normą EN 420

1.- Producent:

MAFEPE, S.L.

Pol. Malpica-Alfindén C/ F Nº 11

50171 La Puebla de Alfindén

ZARAGOZA

2.- Marka:

Marka: URO FLAMA

Model: WELDING

Rozmiar: 9 y 10

CE O.N. 0161 KATEGORÍA II

Ten piktogram oznacza, że jest to rękawica ochronna dla zagrożeń mechanicznych (EN 388). Każda litera wyraża test mechaniczny, któremu poddawana jest rękawica, odzwierciedlając liczbę od 1 do 5 poziomu osiągniętego w teście.

EN 388



(2, 3, 4, 3)

TEST	OSIĄGNIĘTY POZIOM
Odporność na ścieranie (cykle)	2
Odporność na przecięcie ostrzem (współczynnik)	3
Odporność na rozdarcie (Newton)	4
Odporność na perforację (Newton)	4

Ten piktogram oznacza, że jest to rękawica ochronna dla zagrożeń termicznych (EN 407). Każda litera wyraża test termiczny, któremu poddaje się rękawicę, odzwierciedlając w liczbie od 1 do 4 poziom osiągnięty w teście i zakończonego testu.

EN 407



(4, 1, 3, 3, 4)

TEST	OSIĄGNIĘTY POZIOM
Zachowanie na płomień	4
Ciepło przez kontakt	1
Ciepło konwekcyjne	3
Promieniowanie cieplne	3
Małe plamy roztopionego metalu	4

EN 12477 typ B

EN 12477 Rękawice ochronne dla spawaczy

Rękawice typu B są zalecane, jeśli wymagana jest wysoka zręczność. W tej chwili nie ma metody badania w celu określenia penetracji promieniowaniem UV przez materiały, z których wykonano rękawicę. Gdy rękawice są przeznaczone do spawania łukowego: te rękawice nie zapewniają ochrony przed porażeniem elektrycznym spowodowanym przez wadliwy sprzęt lub pracę pod napięciem. Opór elektryczny zmniejsza się, jeśli rękawice są mokre, brudne lub z potem, co może zwiększyć ryzyko.

3.- Instrukcja użytkowania i konserwacji:

Unikać kontaktu z korozyjnymi cieczami: Nie myć ani nie dezynfekować! Przechowuj rękawice prawidłowo i nie wystawiać ich na działanie ognia lub gorąca. Ten ŚOI nie ma okresu ważności. Wymień, jeśli nastąpiło pogorszenie stanu.

Rękawica ta jest wskazana między innymi dla następujące działania:

- Spawanie MMA, MIG MAG, TIG
- Odlewnie
- Stocznie
- Piece : Oksykorty
- Złomy

4.- Opakowanie: torba z tworzywa sztucznego, w tym arkusz informacyjny i karton.

5. Kontrola jakości: 7 kontroli

(numer referencyjny, oznaczenie, kod kreskowy, rozmiar, opakowanie wewnętrzne, opakowanie zewnętrzne i prezentacja produktu.)

UWAGA: Rękawica ochronna nie powinna być używana w przypadku ryzyka innego lub przewyższającego wskazane tutaj.

AITEX O.N. 0161
Plaza Emilio Sala, 1 1º
03801 Alcoy

ALICANTE