

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DLA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ KAT. II

Producent: **Hetman Zakad pracy Chronionej Sp. J.** K.Korzep W. Korzep, ul. Kolejowa 7, 18-500 Kolno
Tel. +48 086 474 21 31, e-mail: hetman@hetman-kolno.pl

Kategoria **II**

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9marca 2016r

W sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchynienia dyrektywy Rady 89/686/EWG

Znak zgodności **CE** wg w/w Rozporządzenia

Znak graficzny wg **EN ISO 20471:2013/A1:2016 A**

Ubranie ochronne ostrzegawcze,

LUMEN bluza szwedzka

LUMEN bluza marynarkowa

LUMEN spodnie ogrodniczki

LUMEN spodnie do pasa

LUMEN LIGHT 2 bluza szwedzka

LUMEN LIGHT 2 bluza marynarkowa

LUMEN LIGHT 2 spodnie ogrodniczki

LUMEN LIGHT 2 spodnie do pasa

LUMEN LIGHT M spodnie

Jednostka notyfikowana, która przeprowadziła proces badania typu UE: Instytut Włókiennictwa Jednostka notyfikowana nr 1435

Wyrób spełnia wymagania norm:

-EN ISO 13688:2013-12 [PN-EN ISO 13688:2013-12] Odzież ochronna. Wymagania ogólne.

-EN ISO 20471:2013/A1:2016 [PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02] Odzież o intensywnej widzialności.

Zgodnie z normą EN ISO 20471:2013/A1:2016. odzież o intensywnej widzialności -metody badania i wymagania.

Klasa powierzchni materiału zapewniającego widzialność : PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02:

Spodnie do pasa LUMEN, Spodnie ogrodniczki LUMEN **-klasa 2**

Spodnie do pasa LUMEN LIGHT 2, Spodnie ogrodniczki LUMEN LIGHT 2 **-klasa 2**

Bluza szwedzka LUMEN, Bluza marynarkowa LUMEN **-klasa 2**

Bluza szwedzka LUMEN LIGHT 2, Bluza marynarkowa LUMEN LIGHT 2 **-klasa 2**

Ubranie: bluza LUMEN + spodnie LUMEN lub bluza LUMEN LIGHT 2+spodnie LUMEN LIGHT 2 – **klasa 3**

Spodnie do pasa LUMEN LIGHT M **-klasa 1**

PRZEZNACZENIE:

Odzież przeznaczona jest do użytkowania na stanowiskach, gdzie wymagane jest zapewnienie widoczności użytkownika w każdych warunkach oświetlenia, zarówno w świetle dziennym, jak i w ciemności przy oświetleniu przez reflektory pojazdu.

UŻYTKOWANIE:

Odzież powinna być dopasowana do użytkownika. Odzież powinna być zapięta podczas użytkowania. Wymiar ciała powinien mieścić się w przedziale wielkości wskazanym w oznaczeniu na metce (znakowaniu wyrobu). Przed przystąpieniem do pracy należy odzież przymierzyć i sprawdzić czy leży ona wygodnie, zapewnia swobodę ruchów a jednocześnie czy nie jest za duża.

Ubranie należy użytkować w komplecie tzn.: bluzę wraz ze spodniami.

POZIOMY OCHRONY:

PN-EN ISO 13688:2013-12

PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02

-klasa powierzchni materiału zapewniającego widzialność wg. PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02

UWAGA! OGRANICZENIA STOSOWANIA:

Ostrzeżenia:

*przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić czy odzież nie posiada uszkodzeń mechanicznych wpływających na funkcję ochronną.

Uszkodzoną odzież należy naprawić lub wymienić.

*Właściwości zapewniające widzialność (materiał fluorescencyjny i taśma odbłaskowa) ulegają pogorszeniu zwykle ze wzrostem cykli czyszczenia/prania i czasu użytkowania, zwłaszcza w ekstremalnych warunkach. Prac na lewej stronie.

PRZECHOWYWANIE

Odzież powinna być przechowywana w pomieszczeniach magazynowych w temp. 16-20°C oraz wilgotności 65±5%. Pomieszczenia te powinny być zamknięte i zabezpieczone przed zamoczeniem, nie nasłonecznione, przewiewne, suche, zabezpieczone przed gryzoniami, wolne od pleśni i grzybów, z dala od środków chemicznych, zwłaszcza rozpuszczalników i środków trujących, z dala od grzejników(min. 1m)
(min.1 m)

PAKOWANIE I TRANSPORT

Do pakowania odzieży ochronnej należy stosować: kartony, worki foliowe. Transport: załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zmoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem.


NAPRAWA

W przypadku uszkodzenia ubrania tzn. rozdarcia, przetarcia lub przepalenia należy odzież wymienić na nową.

Reklamacji u producenta podlegają wadliwe zapięcia.

OKRES TRWAŁOŚCI

Maksymalny okres użytkowania -do zniszczenia

	 Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją dostarczoną przez producenta	 2 Odzież o intensywnej widzialności EN ISO 20471:2013
 60 - maksymalna temperatura 60°C - oddziaływanie mechaniczne normalne - płukanie normalne - wirowanie normalne	 Nie stosować bielenia związkami wydzielającymi chlor	 - dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej - suszenie w niższej temperaturze
 - dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej - temperatura normalna	 - maksymalna temperatura dolnej płyty żelazka 150°C	 - Czyszczenie chemiczne w tetrachloroetylenie, monofluorotrihlorometanie i wszystkich rozpuszczalnikach wymienionych dla symbolu F - procedura czyszczenia normalna bez ograniczeń
 - Czyszczenie chemiczne w tetrachloroetylenie, monofluorotrihlorometanie i wszystkich rozpuszczalnikach wymienionych dla symbolu F - procedura czyszczenia proces łagodny	 Ta odzież należy do środków ochrony indywidualnej i jest zgodna z wymogami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425	 Oznakowanie wielkości